

Teave

**Narva veehoidla Eesti territooriumil asuva raudbetoonist ülevoolupaisu ja vasaku kalda muldtammi
seisundi kohta 2016. aastal**

1. Rakendati ühiseid ettevalmistavaid meetmeid, et valmistuda ette kevadise suurvee läbilaskmiseks Narva veehoidla betoonist ülevoolupaisu avadest.

Valmisolekut kevadiseks üleujutuseks kinnitab ühiskomisjoni koostatud raudbetoonist ülevoolupaisu ja vasakpoolse muldtammi kevadise ülevaatus akt Narva hüdroelektrijaam GES-13; ülevaatus teostati Nevski filiaali OAO TGK-1 esindajatega.

Komisjoni kevadise ülevaatus akt 06.04.2016 ja komisjoni kevadise ülevaatus akt 20.03.2017.

2. 2016. aastal teostati töid alltöövõtjate abil

- raudbetoonist ülevoolupaisu betoonpinna remont
- tasapinnaliste metallvarjade remondikoha projekt

3. 2017. aastal valmistub Enefit Energiatootmine AS alltöövõtjate abil teostama:

- raudbetoonist ülevoolupaisu betoonpinna remonti
- tasapinnaliste metallvarjade remondikoha ehitust

4. Teostatakse vasaku kalda muldtammi ja raudbetoonist ülevoolupaisu seisundi instrumentaalne jälgimine:

- piesomeetrilised puuraugud
- vajumise reeperid

Narva veehoidla raudbetoonist ülevoolupais ja vasakpoolne muldtamm on rahuldavas seisukorras.

Raudbetoonist ülevoolupaisu ja vasakpoolse muldtammi hooldus ja remont viiakse läbi õigeaegselt ning kvaliteetselt normatiiv-tehnilise dokumentatsiooni nõuete ja Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide kohaselt.